

แบบรายงานการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสันกำแพง

ลำดับ	จุดที่ติดตั้ง	กล้องวงจรปิดส่วนราชการ			
		สามารถ ใช้งานได้	ไม่สามารถใช้การ ได้อย่างประสิทธิภาพ		วันที่ตรวจสอบ
			เสีย	ต้องปรับปรุง	
๑	ประตูหน้าโรงพยาบาลด้านใน	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๒	ถนนบริเวณหน้าอาคาร ๑	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๓	ถนนบริเวณหน้าอาคาร OPD	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๔	ลานจอดรถด้านข้าง	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๕	ถนนทางเข้าบริเวณบ้านพัก	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๖	อาคารรวมใจด้านหลัง	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๗	หน้าลิฟท์อาคาร ๑ ทุกชั้น	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๘	ด้านหน้าห้องประกันฯ	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๙	อาคารอเนกประสงค์	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๐	ห้องงานจิตเวชยาเสพติด	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๑	โซนพักคอยผู้ป่วยนอก	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๒	หน้าห้องคลอด	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๓	หน้าห้องการเงินและห้องจ่ายยา	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๔	หน้าห้องตรวจ	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๕	หน้าห้อง LAB	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๖	หน้าห้องฉุกเฉิน	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๗	หน้าห้องเวชระเบียน	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๘	ด้านหลังตึกผู้ป่วยนอก	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๑๙	ทางเดินชั้น ๒ ผู้ป่วยนอก	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๒๐	โซนเตียงผู้ป่วยในชาย	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๒๑	ด้านหน้าตึกผู้ป่วยใน	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘

แบบรายงานการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสันกำแพง

ลำดับ	จุดที่ติดตั้ง	กล้องวงจรปิดส่วนราชการ			
		สามารถ ใช้งานได้	ไม่สามารถใช้การ ได้อย่างประสิทธิภาพ		วันที่ตรวจสอบ
			เสีย	ต้องปรับปรุง	
๒๒	โซนเตียงผู้ป่วยในหญิง	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๒๓	ด้านในแผนกพยาบาล	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘
๒๔	ด้านหน้าห้องพิเศษ	/			๑๒-มิ.ย.-๖๘

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง